

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОСЗН

“ 16 ” 08 20 16 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

г.Тверь

“ ” 20 г.

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6
- 1.2. Адрес объекта 170027 г.Тверь, ул.Георгиевская, д.4
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 2 619,2 кв. м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9 890,0 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1995, последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* 2018, *капитального* _____
- 1.21.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 (МБДОУ детский сад №6)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 170027 г.Тверь, ул.Степана Горобца, д.2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация образовательная деятельность

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
маршрутное такси № 204 пос. Мамулино – ул. Оснабрюкская – ул. Дружинная – ул. Освобождения - Волоколамское шоссе – ул. Можайского - Октябрьский пр-т. - ул. Коминтерна – пр-т. Чайковского – пл. Копашвара – Тверской пр-т. – Комсомольский пр-т – ул. Горького – Петербургская застава - Петербургское ш. – пос. Заволжский.,

маршрутное такси №6 м-н. Юность (МЖК) – ул. Хромова - ул. 1-я Вагонников – пр-д. Стеклопластиков - ул. П. Савельевой – пл. Конституции - Петербургское ш. – Петербургская застава - ул. Горького – Комсомольский проспект – Тверской проспект - ул. Новоторжская - ул. Бебеля (обратно ул. Брагина) – пр-т Калинина – Комсомольская пл.- ул. М. Конева – ул. Б. Полевого – ул. Строителей – б-р. Профсоюзов – ул. Карбышева – ул. Светлая – ул. Складская – ул. Освобождения – ул. Дружинная – ул. Оснабрюкская - пос. Мамулино.,

маршрутное такси №177 д. Лебедево - пос. 1-е мая - Дачи,

пассажирский автобус №31 Оснабрюкская улица - Волоколамское шоссе - территория ТЦ "Глобус" - Октябрьский проспект - Южный путепровод - Волоколамский проспект - Смоленский переулочек - Советская улица - Московская площадь - площадь Пушкина - Советская площадь - Новоторжская улица - Тверской проспект - Нововолжский мост - Комсомольский проспект - улица Горького - Петербургское шоссе,

пассажирский автобус №36 Оснабрюкская улица - Волоколамское шоссе - Октябрьский проспект - Волоколамский путепровод - улица Коминтерна - проспект Чайковского - площадь Капошвара - Тверской проспект - Нововолжский мост - Комсомольский проспект - улица академика Туполева - Пожарная площадь - Сахаровское шоссе - улица Маршала Василевского (посёлок Сахарово)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

пассажирский автобус №31 Оснабрюкская улица - Волоколамское шоссе - территория ТЦ "Глобус" - Октябрьский проспект - Южный путепровод - Волоколамский проспект - Смоленский переулочек - Советская улица - Московская площадь - площадь Пушкина - Советская площадь - Новоторжская улица - Тверской проспект - Нововолжский мост - Комсомольский проспект - улица Горького - Петербургское шоссе,

пассажирский автобус №36 Оснабрюкская улица - Волоколамское шоссе - Октябрьский проспект - Волоколамский путепровод - улица Коминтерна - проспект Чайковского - площадь Капошвара - Тверской проспект - Нововолжский мост - Комсомольский проспект - улица академика Туполева - Пожарная площадь - Сахаровское шоссе - улица Маршала Василевского (посёлок Сахарово)

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 340 м

3.2.2. время движения (пешком) 4 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) (перепад высоты при спуске с тротуара на проезжую дорогу)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
()

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------|---|---|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ** | Приложение | |
|-------|---|--|------------|---------|
| | | | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к | ДУ | | 1,2,3,4 |

| | | | | |
|---|--|----|--|-----------------------------------|
| | зданию (участок) | | | |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ | | 5,6,7,8 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ | | 9,10,11, 12,13,14, 15,16,17 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ | | 18,19,20, 21 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ | | 22,23,24, 25,26 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ | | - |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ | | 27,28 |

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
доступен условно.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|-------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Ремонт капитальный |
| 2 | Вход (входы) в здание | Ремонт капитальный |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Ремонт капитальный |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Ремонт капитальный |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Ремонт текущий |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Ремонт капитальный |
| 8 | Все зоны и участки | Ремонт капитальный |

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ

до 2025 года по мере поступления финансовых средств

в рамках исполнения плана

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации после проведения работ будет доступно частично избирательно (О,У,С,Г)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать*)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации нет

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

| | | | |
|--|----|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на | <u>3</u> | л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на | <u>2</u> | л. |
| 3. Путей движения в здании | на | <u>4</u> | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на | <u>3</u> | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на | <u>2</u> | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на | <u>2</u> | л. |


Результаты фотофиксации на объекте _____ на - л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 4 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель
рабочей группы

Заместитель заведующего по УВР
О.Н.Козлова
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы

Старший воспитатель В.В.Удоденко
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Завхоз О.А.Короткова
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Согласовано:

Председатель Тверской областной
организации общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество
инвалидов»

Аниканова О.В.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)



Председатель Тверского
ООО ВОС

Трегуб А.Б.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)


Председатель Тверского
регионального отделения ООИИ
ВОГ

Ибрагимова С.Ю.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)


Представители организации,
расположенной на объекте

Заведующий МБДОУ детский сад
№ 6 Новик О.И.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)


Управленческое решение согласовано “ ” 20 г.


(протокол № _____)
Комиссией (название) _____


Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «16» 08 2016 г. № _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) МБДОУ детский сад №6 (167)

Адрес объекта 170027, г. Тверь, ул. Георгиевская, д.4

| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | | |
|-----|--|------------------|--|----------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  | 1,2 | Отсутствуют: - визуальная информация об объекте; - наземные тактильно-контрастные направляющие и предупреждающие указатели на входе и выходе; - кнопка вызова персонала. | К,С,Г,О | Установить визуальную информацию об объекте, наземные тактильно-контрастные направляющие и предупреждающие указатели на входе и выходе, кнопку вызова персонала в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 | Ремонт текущий |

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|------|--|-----|---|-----------|---|--------------------|
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  | 3,4 | Отсутствуют: - наземные тактильно-контрастные направляющие и предупреждающие указатели; - оборудованные места отдыха для МГН; - визуальная и тактильная (мнемосхемы Брайля) информация об объекте. На пути движения к зданию на территории имеется перепад высоты 15 сантиметров. | К,С,О,Г | Оборудовать наземные тактильно-контрастные направляющие и предупреждающие указатели, места отдыха для МГН, установить визуальную и тактильную (мнемосхемы Брайля) информацию об объекте в соответствии с требованиями СНИП 35-01-2001 | Ремонт капитальный |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет | - | - | - | К,О,С,Г,У | Оборудовать парковку для инвалидов и МГН в соответствии с требованиями СНИП 35-01-2001 | Ремонт капитальный |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|-----------|-----------------------|--------------------|
| 1.6 | Общие требования к зоне | | | | | К,О,С,Г,У | п. 1.1, п. 1.2, п.1.5 | Ремонт капитальный |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|-----------|-----------------------|--------------------|

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|-------------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Территории, прилегающей к зданию (участка) | ДУ | | с №1 по №4. | Ремонт капитальный |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к зданию ДОО доступна условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте людей с инвалидностью.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «16» 08 2016 г. № _____

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание МБДОУ детский сад № 6, г. Тверь, ул. Георгиевская, 4

Адрес объекта 170027, г. Тверь, ул. Георгиевская, д.4

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|--|--------------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) (одиночная ступень) | есть | | 5 | Высота подъема ступени на входной площадке 0.2 м. | К, О, С | Понижение высоты ступени на входной площадке в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 | Ремонт капитальный |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | - | 6 | Не соответствует требованиям СНиП 35-01-2001 для инвалидов и МГН | К,О,Г,С | Привести в соответствие с требованиями СНиП 35-01-2001 | Ремонт капитальный |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | - | 7 | Отсутствует контрастная маркировка контура дверного проёма, контрастная маркировка полотна двери, противоударная полоса. | К,О,Г,С | Установить контрастную маркировку контура дверного проёма, контрастную маркировку дверного полотна, противоударную полосу в соответствии с | Ремонт текущий |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|------|--|---|--|---------|--|--------------------|
| | | | | | | | требованиями СНиП 35-01-2001. | |
| 2.5 | Тамбур | есть | | 8 | Не соответствует требованиям СНиП 35-01-2001 | К,О,Г,С | Привести в соответствие с требованиями СНиП 35-01-2001 | Ремонт капитальный |
| | Общие требования к зоне | | | | | К,О,Г,С | п. 2.1, п. 2.3, п.2.4, п. 2.5 | Ремонт капитальный |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Вход в здание | ДУ | | с № 5 по № 8 | Ремонт капитальный |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте людей с инвалидностью.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) МБДОУ детский сад № 6
 Адрес объекта 170027, г. Тверь, ул. Георгиевская, д.4

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|---|------------------|------------|---------------------|---|----------------------------------|--|--------------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | | 10,11, 12,13, 16,17 | Отсутствуют визуальные и голосовые средства информирования об объекте, мнемосхема, зона отдыха для МГН, напольные тактильно-контрастные направляющие и предупреждающие указатели, по ходу движения инвалида настенные поручни и контрастная маркировка контура дверей, тактильные обозначения помещений дублированные шрифтом Брайля, индукционная петля. | К, О, С, Г | Установить визуальные и голосовые средства информирования об объекте, мнемосхему, напольные тактильно-контрастные направляющие и предупреждающие указатели, по ходу движения инвалида настенные поручни, контрастную маркировку контура дверей, тактильные обозначения помещений дублированные шрифтом Брайля, индукционную петлю, оборудовать зону отдыха для МГН в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 | Ремонт капитальный |

44

| | | | | | | | | |
|------|-----------------------------------|------|---|-----------|---|-------|---|--------------------|
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | | 9 | Отсутствуют напольные тактильно- контрастные предупреждающие указатели перед лестницей, на проступях краевых ступеней лестничного марша противоскользкая полоса, контрастная с поверхностью ступени, поручень со стороны стены, бортик у края ступени лестничного марша не примыкающей к стене, рельефные обозначения этажа и предупредительные полосы об окончании перил на боковой и внешней по отношению к маршу поверхности поручней. | О, С | Установить напольные тактильно- контрастные предупреждающие указатели перед лестницей, на проступях краевых ступеней лестничного марша противоскользкую полосу, контрастную с поверхностью ступени, поручень со стороны стены, бортик у края ступени лестничного марша не примыкающего к стене, рельефные обозначения этажа и предупредительные полосы об окончании перил на боковой и внешней по отношению к маршу поверхности поручней в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001. | Ремонт капитальный |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | - | - | Нет | - | Приобрести подъемник. | |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.5. | Дверь в коридор | есть | | 10,11, 12 | Отсутствует контрастная маркировка контура дверного проёма, дверного полотна, устройство автоматического | О,К,С | Установить контрастную маркировку контура дверного проёма, дверного полотна, устройство автоматического закрывания двери, противоударную | Ремонт текущий |

| | | | | | | | | |
|--------|--|------|--|-------|---|-----------|---|--------------------|
| | | | | | закрывания двери, противоударная полоса, напольные тактильно-контрастные предупреждающие указатели перед дверью, тактильные обозначения дублированные шрифтом Брайля. | | полосу, напольные тактильно-контрастные предупреждающие указатели перед дверью, тактильные обозначения дублированные шрифтом Брайля. в соответствии с требованиями СНиП 35 -01- 2001 | |
| 3.5.1. | Дверь в зальную комнату | есть | | 11,13 | Дверной проём и дверь не соответствуют требованиям СНиП 35 - 01- 2001. Отсутствует контрастная маркировка контура дверного проёма, напольные тактильно-контрастные предупреждающие указатели перед дверью, тактильные обозначения помещения дублированные шрифтом Брайля. | О, К, С | Оборудовать дверной проём, установить дверь в соответствии с требованиям СНиП 35 -01- 2001. Установить контрастную маркировку контура дверного проёма, напольные тактильно-контрастные предупреждающие указатели перед дверью, тактильные обозначения помещения дублированные шрифтом Брайля в соответствии с требованиями СНиП 35 -01- 2001. | Ремонт капитальный |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности) | есть | | 14,15 | Не соответствует требованиям СНиП 35-01-2001 | К,О,С,Г,У | Привести в соответствие с требованиями СНиП 35-01-2001 | Ремонт капитальный |
| | Общие требования к зоне | | | | | К,О,С,У,Г | п. 3.1, п.3.2, п.3.3, п. 3.5, п. 3.5.1., п. 3.6 | Ремонт капитальный |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|-------------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Пути движения внутри здания | ДУ | | с №9 по №17 | Ремонт капитальный |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте людей с инвалидностью.

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ № 1
к паспорту доступности ОСИ № 95
от «16» 08 2016г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) (вариант I) МБДОУ детский сад № 6

Адрес объекта: 170027, г. Тверь, ул. Георгиевская, 4

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|--------|--|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|---|------------------------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания (групповая) | есть | | 18, 19 | Отсутствуют напольные тактильно- контрастные направляющие и предупреждающие указатели, настенные поручни, индукционная петля, специализированная мебель для инвалидов. | К, О, С, Г | Установить напольные тактильно- контрастные предупреждающие указатели, настенные поручни, индукционную петлю в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001. Приобрести специализированную мебель для инвалидов. | Ремонт капитальный |
| 4.2.1. | Зальная форма обслуживания (спальная) | есть | - | 20,21 | Отсутствуют напольные тактильно- контрастные направляющие и предупреждающие указатели, настенные поручни. | | Установить напольные тактильно- контрастные направляющие и предупреждающие указатели, настенные поручни. | Индивидуальное решение с ТСР |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|---|---|-----------|------------------|--|
| 4.3 | Прилапочная форма обслуживания | нет | . | . | . | . | . | . |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Кабины индивидуального обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| | Общие требования к зоне | | | | | К,О,С,Г,У | . 4.2, п. 4.2.1п | Ремонт капитальный Индивидуальное решение с ТСР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Кабинетная форма обслуживания, зальная форма обслуживания | ДУ | - | с №18 по №21 | Индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте людей с инвалидностью.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «16» 08 2016 г. № _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений МБДОУ детский сад № 6

Адрес объекта 170027, г. Тверь, ул. Георгиевская, д.4

| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-----|--|------------------|------------|-----------|--|----------------------------------|---|--------------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | | 22,23 | Не соответствует требованиям СНиП 35-01-2001 | К,О,У,С,Г | Оборудовать в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 | Ремонт капитальный |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть | - | 24,25, 26 | Отсутствуют напольные тактильно- контрастные направляющие и предупреждающие указатели перед дверью и на пути движения инвалида, настенные поручни, контрастная маркировка контура дверного проёма, | - | Установить напольные тактильно- контрастные направляющие и предупреждающие указатели перед дверью и на пути движения инвалида, настенные поручни, контрастную маркировку контура дверного проёма, | Ремонт текущий |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|-----------|--|--------------------|
| | | | | | тактильные обозначения помещения дублированные шрифтом Брайля, тактильные обозначения шкафов дублированные шрифтом Брайля и их контрастная маркировка. | | тактильные обозначения помещения дублированные шрифтом Брайля, тактильные обозначения шкафов дублированные шрифтом брайля и их контрастную маркировку. | |
| 5.4 | Общие требования к зоне | | | | | К,О,У,С,Г | п. 5.1, п. 5.3 | Ремонт капитальный |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|---------------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДУ | | с № 22 по №26 | Ремонт капитальный |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте людей с инвалидностью.

I Результаты обследования:

5. Системы информации на объекте МБДОУ детский сад № 6
Адрес объекта : 170027, г. Тверь, ул. Георгиевская, д.4

| № | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-----|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|--|----------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет | | | Отсутствуют | К,О,Г,С,У | Установить визуальные средства в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 | Текущий ремонт |
| 6.2 | Акустические средства | нет | | - | Отсутствуют | К,О,С,У | Установить к акустические средства в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 | Текущий ремонт |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | | - | Отсутствуют | С | Установить тактильные средства в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 | Текущий ремонт |
| | Общие требования к зоне | Нет | | | | К,О,Г,С,У | П. 6.1, п.6.2, п.6.3 | Текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Система информации и связи на всех зонах | ДУ | - | - | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступно условно. Система информации и связи не соответствует требованиям доступности ОСИ.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации

Нобсека

"16" 08 2016 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

N _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6**

1.2. Адрес объекта: **170027, г. Тверь, ул. Георгиевская, д.4**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 2619,2 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже),
9890,0 кв. м

1.4. Год постройки здания 1995, последнего капитального ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего
2018,

капитального _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): **Муниципальное бюджетное**

дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 (МБДОУ
детский сад № 6)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 170027, г. Тверь, ул.
Степана Горобца, д.2

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление,
аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,
муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования
администрации г. Твери.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Тверь, ул.
Советская, д.11

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная
защита,

физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт,
жилой

фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое

2.2. Виды оказываемых услуг: образование

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на
коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
нарушениями

зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: не имеется

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),

вместимость, пропускная способность 230

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, **нет**)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

и других маломобильных групп населения (МГН): **доступно условно**

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрутное такси № 204, № 6, №177, пассажирский автобус № 31, № 36

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

пассажирский автобус № 31, № 36

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: **340 м**

3.2.2. время движения (пешком) **4 минуты**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да**, нет)

3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть**, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет**

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания с учетом СП 35-101-2001)

| N | Категория инвалидов | Вариант организации |
|-----|---|---------------------|
| п/п | (вид нарушения) | доступности объекта |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
| | в том числе инвалиды: | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |

| | | |
|---|------------------------------------|----|
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*> |
|----------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Ремонт капитальный |
| 2 | Вход (входы) в здание | Ремонт капитальный |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Ремонт капитальный |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Ремонт капитальный |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Ремонт текущий |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Ремонт капитальный |
| 8 | Все зоны и участки | Ремонт капитальный |

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

Федерации согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)